

Digital vinkelmätare**SE**

MÄTOMRÅDE	0 – 360°, 2 x 180°, eller 4 x 90°
UPPLÖSNING	0,001° och 30 sekunder
NOGGRANNHET	$\pm 1/12^\circ$ och 5 minuter
ANVÄNDNINGSTEMP	0 – 40 °C
LAGRINGS TEMP	-10 – 50 °C
ZERO/ON	Nollställnings och på- och avstängningsknapp.
MODE	Växla gradering mellan 360°, 2 x 180°, eller 4 x 90°
+/-	Växla riktning mellan 0° – 360° eller 360° - 0°
BATTERI	1 st 3V Typ CR2032. Livslängd c:a 1 år vid kontinuerlig användning och c:a 3 år vid normal användning. Tag ut batteriet om vinkelmätaren inte skall användas under en längre tid. Batteriluckan är placerad på undersidan. Drag batteriluckan rakt upp.
START	Tryck på ZERO/ON.
DISPLAY	Välj gradering och riktning enligt ovan.
LINJAL	Montera 150 mm eller 300 mm linjalen. Lås linjalen med vred A.
NOLLSTÄLLNING	Använd bifogade 90° vinkeln eller annan referens för att justera linjalen mot den fasta skänkeln. Tryck på ZERO/ON för nollinställning
VINKELINSTÄLLNING	Vinkelmätaren kan finjusteras med skruven B. Lås inställningen med vred C.
AVSTÄNGNING	Tryck på ZERO/ON i 3 sekunder.
SKÖTSEL	Undvik alla former av vätska, kontakt med strömförande föremål, direkt solljus, slag och fall från bordshöjd. Rengör med torr och ren trasa. Smörj in metallytor med fin olja för att säkerställa god funktion och undvika rost.

Digital protractor**ENG**

RANGE	0 – 360°, 2 x 180°, or 4 x 90°
READING	0,001° and 30 seconds
ACCURACY	$\pm 1/12^\circ$ and 5 minutes
OPERATION TEMP	0 – 40 °C
STORAGE TEMP	-10 – 50 °C
ZERO/ON	Zero setting and On/Off button.
MODE	Switch graduation between 360°, 2 x 180°, or 4 x 90°
+/-	Switch direction between 0° – 360° or 360° - 0°
BATTERY	1 pc 3V Type CR2032. Battery life 1 year continuous operation or 3 year under normal operation. Remove the battery if not in use for a long time. The battery lid is placed on right side. Pull the lid straight up.
START	Push ZERO/ON button.
DISPLAY	Select reading, graduation and direction as above.
STEEL RULE	Assemble 150 mm or 300 mm steel rule. Lock the steel rule with lock key A.
ZERO SETTING	Use attached 90° square or other reference setting the steel rule against the fixed rule. Push ZERO/ON button for zero in any position.
ADJUST	The protractor can be fine adjusted with the turning key B. Lock the position with lock key C.
OFF	Push ZERO/ON button for 3 seconds.
MAINTENANCE	Avoid the protractor from contact of all kind of liquids, connection to voltage, direct sunlight, shocks, impacts, drops etc. Use a dry rag or similar when cleaning the protractor. Lubricate all metallic parts with fine oil to guaranty a good mechanical function and avoid rust.